

DÉPANNAGE D'UNE POMPE À CHALEUR



Dépannage d'une pompe à chaleur de marque AERMEC. Après le diagnostic, j'ai réalisé le changement du démarreur de gestion du compresseur.

Année de réalisation : 2017

Localisation de la réalisation : 56410 ERDEVEN

ARTIPAC

David BOULANGER

6 rue de la revolution - 56700 Hennebont

Tel : 06.82.71.70.82

E-mail : artipac@free.fr